

## 看车报告

编号:D200629000001

看车信息采集人：段光松

发布时间：2020-06-29

## 设备信息

## 产品信息

设备类型	品牌	型号	序列号
挖掘机	三一	SY55C	*****E1528

## 使用信息

发动机生产年份	表显小时/公里数
201505	3706

设备检测信息

发动机系统

检测项	状态
涡轮增压器	无此配置
柴油泵	无异常
发动机外观	无异常
启动性能	无异常
发动机性能	无异常

液压系统

检测项	状态
液压泵外观	无异常
右行走减速外观	无异常
右行走马达外观	无异常
左行走减速外观	无异常
左行走马达外观	无异常
回转马达外观	无异常
回转减速外观	无异常
分配器外观	无异常
动臂油缸外观	无异常
斗杆油缸外观	无异常
铲斗油缸外观	无异常
液压泵性能	无异常
分配器性能	无异常
回转马达性能	无异常
回转减速性能	无异常
右行走马达性能	无异常
右行走减速性能	无异常
左行走马达性能	无异常
左行走减速性能	无异常

电气系统

检测项	状态
仪表性能	无异常
油门操作性能	无异常
熄火性能	无异常

驾驶室

检测项	状态
驾驶室外观	无异常

钢板结构

检测项	状态
右部边梁	无异常
左部边梁	无异常
动臂底座	无异常
驾驶前边梁外观	无异常
右履带板	无异常
右链筋	无异常
左履带板	无异常
左链筋	无异常
回转支撑外观	无异常
X架外观	无异常
回转支撑性能	无异常

工作装置

检测项	状态
推土铲	无异常
动臂	无异常
斗杆	无异常
铲斗	无异常